

Dotyczy: Interpelacji złożonej przez Pana Piotra Turczyńskiego w dniu 25.11.2021 r. w sprawie naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10.

PYTANIE:

Interpelacja

Dotyczy naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10.

W związku z interwencją rodziny mieszkającej przy ulicy Mickiewicza we Włoszczowie, zwracam się z prośbą o wykonanie naprawy jezdni. Usterka jest zlokalizowana w okolicy posesji nr 10.

Zdaniem mieszkańców jezdni w tym miejscu była rozkopana celem wykonania napraw instalacji kanalizacyjnej kilka miesięcy temu. Do tej pory asfalt nie został uzupełniony. Przejeżdżające po tej nierówności samochody, powodują odgłosy i drgania odczuwalne w mieszkaniu.

Proszę o pochylenie się nad w/w tematem i możliwe szybki wykonanie naprawy.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 25.11.2021r. w sprawie naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10 we Włoszczowie, w załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi udzielonej przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znak WZWIK.413.68.2021 z dnia 06.12.2021r.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 24.11.2021r. informuję, że ubytki w poboczu drogi gminnej na odcinku Wola Wiśniowa - Nieznanowice zostaną uzupełnione kruszywem do końca b.r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 01.12.2021r. zlecono firmie specjalistycznej wykonanie pielęgnacji i cięć sanitarnych w koronach drzew, polegających na usunięciu z pasa drogowego suchych lub połamanych gałęzi i konarów drzew w ciągu drogi gminnej w m. Nieznanowice (na odcinku od posesji nr 29-37 do młyna). Niniejsza usługa zostanie wykonana w terminie do 20.12.2021r.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka) w odpowiedzi na pismo dotyczące wykonania naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10 informuje, że w miesiącu lipcu 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Włoszczowa Pan Grzegorz Dudkiewicz zgłosił problem zapadającego się asfaltu w ww. ulicy. Spółka

niezwłocznie dokonała czynności związanych z monitorowaniem kanału celem znalezienia przyczyny zapadania się asfaltu przy studziencie. Kamerowanie kanalizacji sanitarnej wykazało nieszczelność kanału. Ubytki i pęknięcia kanału, posadowienie kanału na głębokości ok. 3,0 m oraz zwarta zabudowa uniemożliwiają prowadzenie naprawy metodą wykopową. Ustalono, że należy wykonać renowację kanału metodą zastosowania kołnierza rozprężającego (tzw. packera). Opisana metoda wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, które w obecnej chwili są niekorzystne. Należy podkreślić, że w miesiącu lipcu część kanału została wyremontowana ww. metodą tzw. packera.

Prace naprawcze nawierzchni asfaltowej jezdni zostaną wykonane do dnia 10.12.2021 r.

/-/ Włodzimierz Rak

Do wiadomości :

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
3. a/a