

Miejscowość: Włoszczowa  
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: rozbudowa Domu Kultury  
Zleceniodawca: Dom Kultury we Włoszczowie  
Wiercenie: Geotakt Cezary Czech  
Dozór geologiczny: C. Czech

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia:

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Symbol wg PN ISO	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypy				Nawierzchnia asfaltowa	-						-
					0.15	nasyp budowlany (piasek średni), żółty	nB						
					0.40	nasyp niekontrolowany, piaszczysty, czarny	nN						I
		Czwartorzęd	1.0		0.90	piasek średni, żółty			mw				
							Ps	MSa		szg	0.4		II
			2.0										
			3.0		2.50	gлина, jasnobrązowa							
			4.0										
			5.0				G						
			6.0										
					6.10	zwietrzelnina gliniasta, kremowa	KWg						
					6.50								