

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

W-1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowość: Włoszczowa
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: rozbudowa Domu Kultury
Zlecniodawca: Dom Kultury we Włoszczowie
Wiercenie: Geotakt Cezary Czech
Dozór geologiczny: C. Czech

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2018-05

| Wiercenie | Głębokość zwierciadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Symbol wg PN ISO | Wilgotność | Stan gruntu | ID | IL | Warstwa geotechniczna |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|---------|---|---------------|---------------------|------------|-------------|----|------|--------------------------|
| | | | [m] | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Nasypy | | | 0.10 | Kostka brukowa nasyp niekontrolowany (piasek z okruchami cegły i betonu), szary | nN | | mw | | | | I |
| | | | 1.0 | | 0.90 | glina zwięzła, brunatna | Gz | | | tpl | | | III |
| | | | 2.0 | | 1.50 | glina, jasnobrązowa | G | | w | pl | | 0.45 | IV |
| | | Czwartorzęd | 3.0 | | 2.50 | zwietrzelnina gliniasta, kremowa | | sasiCl | | | | | |
| | | | 4.0 | | | | KWg | | W | tpl | | | V |
| | | | | | 4.60 | margiel, kremowy | m | | | SM | | | VI |