




m n.p.m.




W-4  
241.70



m n.p.m.



W-5  
242.20

				Opinia Geotechniczna na potrzeby rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie	Zał.Nr 4.2
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny II-II'	Skala
Opracował	06.2018	G. Grzegorzewski			1: $\frac{250}{100}$